



Karta inwentaryzacji zieleni						
Nr obiektu:	plac Gen. Józefa Hallera	Zadanie:	Oprac. dokumentacji proj.-kosztorysowej na zagospodarowanie terenu placu zabaw na Placu Gen. Józefa Hallera w Łodzi			
Adres ulica:	rejon ulic : Żeligowskiego, 6 Sierpnia, Zielona			Nr posesji:		
Obręb:	P-17	Nr działki:	30/14		Data inwentaryzacji:	2024-02-03
Współrzędne ob. w ukt. 2000 s6			X	51.767848	Y	19.438175
Obiekt						
Typ obiektu:	powierzchniowy					
Nazwa gatunku						
Nazwa polska:	Wierzba płacząca					
Nazwa łacińska:	Salix x sepulcralis 'Chrysocoma' (Salix alba 'Tristis')					
Nazwa inna:						
Obwód h5	[cm]	285				
Obwód h130	[cm]	260				
Wysokość drzewa/krzewu	[cm]	1200				
Średnica korony/ Pow. krzewów	[cm]/[m2]	1100				
Data zasadzenia	[-]					
Zdjęcie						
Nr zdjęcia:	1	Format pliku:	jpg			
Współrzędne wykonania zdjęcia ukt. 2000 s6						
X zd.	51.767767	Y zd.	19.438075			
Azymut zd.	35	FOTO				
						
OPIS						
Obumarłe	nie	Wypróchnienia	tak, niewielkie	Wypróchnienia uwagi	dolna część pnia pnia	
Zamierające	nie	Ubytki	tak	Ubytki korowiny	tak	
Jemioła	nie	Choroby	tak	Choroby uwagi	grzyby	
Posusz w koronie /posusz krzewu	5%	Owady	nie	Owady uwagi	brak oznak	
Kształt korony/ Pokrój krzewu	zreduko-wany	Pochylenie	tak	Stopień pochylenia	20°- 40°	
Pęknięcie w rozwidleniu	nie	Uszkodzenia	tak	Uszkodzenia uwagi	pokrój mocno zredukowany, wycięte lub wylamane nisko rozgałęzienia pni z dużą ilością zablźnień	
Zagrożenie	nie	Pęknięcie pnia	tak	Pień uwagi	pień wychylony w kierunku południowym głębokie pęknięcie korowiny na pniu	
System korzeniowy	prawidłowy	Inne uszkodzenia systemu korzeniowego			niewidoczne	
Ochrona	nie	Rodzaj gniazda gatunek	brak	Ochrona uwagi	brak	
Stan zdrowotny	średni	Pielęgnacja	cięcie pielęgnacyjne	Zdrowie uwagi	duża ilość grzybów porastających pień świadczy o pogarszającym się stanie zdrowotnym	
Do wycięcia	nie	Termin wycięcia	nie	Wycinka uwagi	nie jest przeznaczone do wycinki	
Kolizja	nie	Rodzaj kolizji	nie dotyczy	Termin kolizji	nie dotyczy	
Zabiegi w koronie	nie	Termin zabiegu	nie dotyczy	Odrosty korzeniowe	tak, niewielkie	
Wykonanie podpór	nie	Termin wykonania podpór	nie dotyczy	Uwagi ogólne	zaburzona statyka drzewa, drzewo pochylone	
Tabliczka	nie	Rejon	Polesie	Rodzaj zabiegu	cięcie sanitarne i korygujące od dołu	
Inny rodzaj zabiegu:						

Karta inwentaryzacji zieleni						
Nr obiektu:	plac Gen. Józefa Hallera	Zadanie:	Oprac. dokumentacji proj.-kosztorysowej na zagospodarowanie terenu placu zabaw na Placu Gen. Józefa Hallera w Łodzi			
Adres ulica:	rejon ulic : Żeligowskiego, 6 Sierpnia, Zielona			Nr posesji:		
Obręb:	P-17	Nr działki:	30/14		Data inwentaryzacji:	2024-02-03
Współrzędne ob. w ukt. 2000 s6			X	51.768102	Y	19.438287
Obiekt						
Typ obiektu:	powierzchniowy					
Nazwa gatunku						
Nazwa polska:	Głóg pośredni 'Paul's Scarlet'					
Nazwa łacińska:	Crataegus x media 'Paul's Scarlet'					
Nazwa inna:						
Obwód h5	[cm]	160				
Obwód h130	[cm]	130				
Wysokość drzewa/krzewu	[cm]	900				
Średnica korony/ Pow. krzewów	[cm]/[m2]	950				
Data zasadzenia	[-]					
Zdjęcie						
Nr zdjęcia:	2	Format pliku:	.jpg			
Współrzędne wykonania zdjęcia ukt. 2000 s6						
X zd.	51.768008	Y zd.	19.438218			
Azymut zd.	25			FOTO		
OPIS						
Obumarłe	nie	Wypróchnienia	tak, niewielkie	Wypróchnienia uwagi	głównie wzdłuż pęknięcia korowiny pnia	
Zamierające	nie	Ubytki	tak, niewielkie	Ubytki korowiny	tak, niewielkie	
Jemiola	nie	Choroby	nie	Choroby uwagi	brak oznak	
Posusz w koronie /posusz krzewu	5,00%	Owady	nie	Owady uwagi	brak oznak	
Kształt korony/ Pokrój krzewu	prawidłowy	Pochylenie	tak	Stopień pochylenia	15°	
Pęknięcie w rozwidleniu	tak	Uszkodzenia	nie	Uszkodzenia uwagi	brak	
Zagrożenie	nie	Pęknięcie pnia	nie	Pień uwagi	pień lekko nachylony w kierunku północno-wschodnim, na pniu widoczne glony	
System korzeniowy	prawidłowy	Inne uszkodzenia systemu korzeniowego			niewidoczne. Prawdopodobne niewielkie uszkodzenia korzeni w związku z bliskością obrzeża chodnikowego	
Ochrona	nie	Rodzaj gniazda gatunek	brak	Ochrona uwagi	brak	
Stan zdrowotny	średni	Pielęgnacja	cięcie pielęgnacyjne	Zdrowie uwagi	brak uwag	
Do wycięcia	nie	Termin wycięcia	nie dotyczy	Wycinka uwagi	nie dotyczy	
Kolizja	nie	Rodzaj kolizji	nie dotyczy	Termin kolizji	nie dotyczy	
Zabiegi w koronie	tak	Termin zabiegu	nie dotyczy	Odrosty korzeniowe	tak, pojedynczy	
Wykonanie podpór	nie	Termin wykonania podpór	nie dotyczy	Uwagi ogólne	brak	
Tabliczka	nie	Rejon	Polesie	Rodzaj zabiegu	cięcie sanitarne posuszu	
Inny rodzaj zabiegu:						



Karta inwentaryzacji zieleni					
Nr obiektu:	plac Gen. Józefa Hallera	Zadanie:	Oprac. dokumentacji proj.-kosztorysowej na zagospodarowanie terenu placu zabaw na Placu Gen. Józefa Hallera w Łodzi		
Adres ulica:	rejon ulic : Żeligowskiego, 6 Sierpnia, Zielona			Nr posesji:	
Obręb:	P-17	Nr działki:	30/14	Data inwentaryzacji:	2024-02-03
Współrzędne ob. w ukł. 2000 s6		X	51.768134	Y	19.438143
Obiekt					
Typ obiektu:	powierzchniowy				
Nazwa gatunku					
Nazwa polska:	Głóg pośredni 'Paul's Scarlet'				
Nazwa łacińska:	Crataegus x media 'Paul's Scarlet'				
Nazwa inna:					
Obwód h5	[cm]	155			
Obwód h130	[cm]	120			
Wysokość drzewa/krzewu	[cm]	1000			
Średnica korony/ Pow. krzewów	[cm]/[m2]	900			
Data zasadzenia	[-]				
Zdjęcie					
Nr zdjęcia:	3	Format pliku:	.jpg		
Współrzędne wykonania zdjęcia ukł. 2000 s6					
X zd.	51.768214	Y zd.	19.438332		
Azymut zd.	250	FOTO			
					
OPIS					
Obumarłe	nie	Wypróchnienia	tak, niewielkie	Wypróchnienia uwagi	w rozwidleniu
Zamierające	nie	Ubytki	nie	Ubytki korowiny	tak, niewielkie
Jemiola	nie	Choroby	nie	Choroby uwagi	brak oznak
Posusz w koronie /posusz krzewu	5,00%	Owady	nie	Owady uwagi	brak oznak
Kształt korony/ Pokrój krzewu	prawidłowy	Pochylenie	tak	Stopień pochylenia	15°
Pęknięcie w rozwidleniu	tak	Uszkodzenia	nie	Uszkodzenia uwagi	brak
Zagrożenie	nie	Pęknięcie pnia	tak, niewielkie	Pień uwagi	pień nachylony w kierunku północnym, na pniu widoczna duża ilość glonów
System korzeniowy	prawidłowy	Inne uszkodzenia systemu korzeniowego			niewidoczne
Ochrona	nie	Rodzaj gniazda gatunek	brak	Ochrona uwagi	brak
Stan zdrowotny	dobry	Pielęgnacja	tak	Zdrowie uwagi	brak
Do wycięcia	nie	Termin wycięcia	nie	Wycinka uwagi	nie jest przeznaczone do wycinki
Kolizja	nie	Rodzaj kolizji	nie dotyczy	Termin kolizji	nie dotyczy
Zabiegi w koronie	tak	Termin zabiegu	nie dotyczy	Odrosty korzeniowe	brak
Wykonanie podpór	nie	Termin wykonania podpór	nie dotyczy	Uwagi ogólne	brak
Tabliczka	nie	Rejon	Polesie	Rodzaj zabiegu	cięcie sanitarne posuszu
Inny rodzaj zabiegu:					

Karta inwentaryzacji zieleni					
Nr obiektu:	plac Gen. Józefa Hallera	Zadanie:	Oprac. dokumentacji proj.-kosztorysowej na zagospodarowanie terenu placu zabaw na Placu Gen. Józefa Hallera w Łodzi		
Adres ulica:	rejon ulic : Żeligowskiego, 6 Sierpnia, Zielona		Nr posesji:		
Obręb:	P-17	Nr działki:	30/14	Data inwentaryzacji:	2024-02-03
Współrzędne ob. w ukt. 2000 s6		X	51.768094	Y	19.437915
Obiekt					
Typ obiektu:	powierzchniowy				
Nazwa gatunku					
Nazwa polska:	Robinia akacja				
Nazwa łacińska:	Robinia pseudoacacia				
Nazwa inna:					
Obwód h5	[cm]	270			
Obwód h130	[cm]	200			
Wysokość drzewa/krzewu	[cm]	1350			
Średnica korony/ Pow. krzewów	[cm]/[m2]	1300			
Data zasadzenia	[-]				
Zdjęcie					
Nr zdjęcia:	4	Format pliku:	.jpg		
Współrzędne wykonania zdjęcia ukt. 2000 s6					
X zd.	51.767950	Y zd.	19.437808		
Azymut zd.	15	FOTO			
					
OPIS					
Obumarłe	nie	Wypróchnienia	tak	Wypróchnienia uwagi	wypróchnienia w rozwidleniu, po wycięciu jednego z rozgałęzień
Zamierające	nie	Ubytki	tak	Ubytki korowiny	tak, niewielkie
Jemiota	nie	Choroby	tak	Choroby uwagi	zagrzybienie w miejscu po usuniętym jednym z rozgałęzień pnia
Posusz w koronie /posusz krzewu	15,00%	Owady	nie	Owady uwagi	brak oznak
Kształt korony/ Pokrój krzewu	naturalny dla gatunku	Pochylenie	nie	Stopień pochylenia	brak
Pęknięcie w rozwidleniu	tak	Uszkodzenia	tak	Uszkodzenia uwagi	jedno z rozwidleń, na wys. 160cm niefachowo wycięte po uszkodzeniu (wyłamaniu) pnia rozgałęzienia
Zagrożenie	tak	Pęknięcie pnia	nie	Pień uwagi	pień na wys. 160cm zredukowany o jedno rozgałęzienie
System korzeniowy	prawidłowy	Inne uszkodzenia systemu korzeniowego			niewidoczne
Ochrona	nie	Rodzaj gniazda gatunek	brak	Ochrona uwagi	brak
Stan zdrowotny	średni	Pielęgnacja	tak	Zdrowie uwagi	w miejscu po wycince rozgałęzienia, widoczne oznaki narastającego zagrzybienia
Do wycięcia	nie	Termin wycięcia	nie	Wycinka uwagi	drzewo nie jest przeznaczone do wycinki
Kolizja	nie	Rodzaj kolizji	nie dotyczy	Termin kolizji	nie dotyczy
Zabiegi w koronie	tak	Termin zabiegu	nie dotyczy	Odrosty korzeniowe	tak, bardzo liczne
Wykonanie podpór	nie	Termin wykonania podpór	nie dotyczy	Uwagi ogólne	brak
Tabliczka	nie	Rejon	Polesie	Rodzaj zabiegu	cięcie sanitarne posuszu, prawidłowe przycięcie, zabezpieczenie i leczenie miejsca po wycięciu odgałęzienia pnia
Inny rodzaj zabiegu:					

Karta inwentaryzacji zieleni					
Nr obiektu:	plac Gen. Józefa Hallera	Zadanie:	Oprac. dokumentacji proj.-kosztorysowej na zagospodarowanie terenu placu zabaw na Placu Gen. Józefa Hallera w Łodzi		
Adres ulica:	rejon ulic : Żeligowskiego, 6 Sierpnia, Zielona			Nr posesji:	
Obręb:	P-17	Nr działki:	30/14	Data inwentaryzacji:	2024-02-03
Współrzędne ob. w ukt. 2000 s6			X	51.767964	Y 19.438125
Obiekt					
Typ obiektu:	powierzchniowy				
Nazwa gatunku					
Nazwa polska:	Wierzba płacząca				
Nazwa łacińska:	Salix x sepulcralis 'Chrysocoma' (Salix alba 'Tristis')				
Nazwa inna:					
Obwód h5	[cm]	305			
Obwód h130	[cm]	270			
Wysokość drzewa/krzewu	[cm]	1700			
Średnica korony/ Pow. krzewów	[cm]/[m2]	1400			
Data zasadzenia	[-]				
Zdjęcie					
Nr zdjęcia:	5	Format pliku:	.jpg		
Współrzędne wykonania zdjęcia ukt. 2000 s6					
X zd.	51.767862	Y zd.	19.437985		
Azymut zd.	40	FOTO			
OPIS					
Obumarłe	nie	wypróchnienia	tak, liczne	Wypróchnienia uwagi	wypróchnienia dotyczą ok. ¼ powierzchni pnia, do wys. 150cm
Zamierające	nie	Ubytki	tak, liczne	Ubytki korowiny	tak
Jemiola	nie	Choroby	nie	Choroby uwagi	brak oznak
Posusz w koronie /posusz krzewu	15,00%	Owady	nie	Owady uwagi	brak oznak
Kształt korony/ Pokrój krzewu	częściowo zredukowany	Pochylenie	nie	Stopień pochylenia	15°
Pęknięcie w rozwidleniu	tak	Uszkodzenia	nie	Uszkodzenia uwagi	wiele zablźnionych uszkodzeń po wyłamaniach i redukcji konarów
Zagrożenie	nie	Pęknięcie pnia	nie	Pień uwagi	lekkie skrzywienie pnia od ziemi do wys. ok. 2m
System korzeniowy	prawidłowy	Inne uszkodzenia systemu korzeniowego			niewidoczne
Ochrona	nie	Rodzaj gniazda gatunek	brak	Ochrona uwagi	brak
Stan zdrowotny	zły	Pielęgnacja	tak	Zdrowie uwagi	bez odpowiednich zabiegów sanitarnych i pielęgnacyjnych stan drzewa może ulegać szybkiemu pogorszeniu
Do wycięcia	nie	Termin wycięcia	nie	Wycinka uwagi	drzewo nie jest przeznaczone do wycinki
Kolizja	nie	Rodzaj kolizji	nie dotyczy	Termin kolizji	nie dotyczy
Zabiegi w koronie	tak	Termin zabiegu	nie dotyczy	Odrosty korzeniowe	brak
Wykonanie podpór	nie	Termin wykonania podpór	nie dotyczy	Uwagi ogólne	wymagane leczenie i zabezpieczenie głębokiego wypróchnienia pnia
Tabliczka	nie	Rejon	Polesie	Rodzaj zabiegu	cięcie sanitarne i korygujące od dołu
Inny rodzaj zabiegu:					



Karta inwentaryzacji zieleni					
Nr obiektu:	plac Gen. Józefa Hallera	Zadanie:	Oprac. dokumentacji proj.-kosztorysowej na zagospodarowanie terenu placu zabaw na Placu Gen. Józefa Hallera w Łodzi		
Adres ulica:	rejon ulic : Żeligowskiego, 6 Sierpnia, Zielona		Nr posesji:		
Obręb:	P-17	Nr działki:	30/14	Data inwentaryzacji:	2024-02-03
Współrzędne ob. w ukt. 2000 s6		X	51.7680930	Y	19.4378551
Obiekt					
Typ obiektu:	powierzchniowy				
Nazwa gatunku					
Nazwa polska:	Jaśminowiec olbrzymi				
Nazwa łacińska:	Philadelphus x maximus				
Nazwa inna:					
Obwód h5	[cm]				
Obwód h130	[cm]				
Wysokość drzewa/krzewu	[cm]	450			
Średnica korony/ Pow. krzewów	[cm]/[m2]	65			
Data zasadzenia	[-]				
Zdjęcie					
Nr zdjęcia:	6	Format pliku:	.jpg		
Współrzędne wykonania zdjęcia ukt. 2000 s6					
X zd.	51.767931	Y zd.	19.437789		
Azymut zd.	45			FOTO	
OPIS					
Obumarłe	nie	Wypróchnienia	nie	Wypróchnienia uwagi	brak
Zamierające	nie	Ubytki	nie	Ubytki korowiny	nie
Jemiola	nie	Choroby	nie	Choroby uwagi	brak oznak
Posusz w koronie /posusz krzewu	15,00%	Owady	nie	Owady uwagi	brak oznak
Kształt korony/ Pokrój krzewu	naturalny dla gatunku	Pochylenie	nie	Stopień pochylenia	10° w kierunku zachodnim
Pęknięcie w rozwidleniu	nie	Uszkodzenia	nie	Uszkodzenia uwagi	brak oznak
Zagrożenie	nie	Pęknięcie pnia	nie	Pień uwagi	brak
System korzeniowy	prawidłowy	Inne uszkodzenia systemu korzeniowego			niewidoczne
Ochrona	nie	Rodzaj gniazda gatunek	brak	Ochrona uwagi	brak
Stan zdrowotny	dobry	Pielęgnacja	tak	Zdrowie uwagi	brak
Do wycięcia	nie	Termin wycięcia	nie	Wycinka uwagi	krzew nie jest przeznaczony do wycinki
Kolizja	nie	Rodzaj kolizji	nie dotyczy	Termin kolizji	nie dotyczy
Zabiegi w koronie	tak	Termin zabiegu	nie dotyczy	Odrosty korzeniowe	brak
Wykonanie podpór	nie	Termin wykonania podpór	nie dotyczy	Uwagi ogólne	brak
Tabliczka	nie	Rejon	Polesie	Rodzaj zabiegu	cięcie sanitarne posuszu i cięcie odmładzające
Inny rodzaj zabiegu:					



Karta inwentaryzacji zieleni					
Nr obiektu:	plac Gen. Józefa Hallera	Zadanie:	Oprac. dokumentacji proj.-kosztorysowej na zagospodarowanie terenu placu zabaw na Placu Gen. Józefa Hallera w Łodzi		
Adres ulica:	rejon ulic : Żeligowskiego, 6 Sierpnia, Zielona			Nr posesji:	
Obręb:	P-17	Nr działki:	30/14	Data inwentaryzacji:	2024-02-03
Współrzędne ob. w ukł. 2000 s6			X	51.7681177	Y 19.4379302
Obiekt					
Typ obiektu:	powierzchniowy				
Nazwa gatunku					
Nazwa polska:	Tawuła van Houtte'a				
Nazwa łacińska:	Spiraea x vanhouttei				
Nazwa inna:					
Obwód h5	[cm]				
Obwód h130	[cm]				
Wysokość drzewa/krzewu	[cm]	250			
Średnica korony/ Pow. krzewów	[cm]/[m2]	30			
Data zasadzenia	[-]				
Zdjęcie					
Nr zdjęcia:	7	Format pliku:	.jpg		
Współrzędne wykonania zdjęcia ukł. 2000 s6					
X zd.	51.7681331	Y zd.	19.4380391		
Azymut zd.	260	FOTO			
OPIS					
Obumarłe	nie	Wypróchnienia	nie	Wypróchnienia uwagi	brak
Zamierające	nie	Ubytki	nie	Ubytki korowiny	nie
Jemioła	nie	Choroby	nie	Choroby uwagi	brak oznak
Posusz w koronie /posusz krzewu	5,00%	Owady	nie	Owady uwagi	brak oznak
Kształt korony/ Pokrój krzewu	naturalny dla gatunku	Pochylenie	nie	Stopień pochylenia	nie dotyczy
Pęknięcie w rozwidleniu	nie	Uszkodzenia	nie	Uszkodzenia uwagi	brak oznak
Zagrożenie	nie	Pęknięcie pnia	nie	Pień uwagi	brak uwag
System korzeniowy	prawidłowy	Inne uszkodzenia systemu korzeniowego			niewidoczne
Ochrona	nie	Rodzaj gniazda gatunek	brak	Ochrona uwagi	brak
Stan zdrowotny	dobry	Pielęgnacja	tak	Zdrowie uwagi	brak
Do wycięcia	nie	Termin wycięcia	nie	Wycinka uwagi	krzew nie jest przeznaczony do wycinki
Kolizja	nie	Rodzaj kolizji	nie dotyczy	Termin kolizji	nie dotyczy
Zabiegi w koronie	cięcie pielęgnacyjne	Termin zabiegu	nie dotyczy	Odrosty korzeniowe	brak
Wykonanie podpór	nie	Termin wykonania podpór	nie dotyczy	Uwagi ogólne	brak
Tabliczka	nie	Rejon	Polesie	Rodzaj zabiegu	cięcie pielęgnacyjne
Inny rodzaj zabiegu:					

